K600

11 □□□ □□□ □□□□□ / 3 □□

Numerator blocks and accessories

□□:
(1-2)□□□ □□□:
□□ □□□□□(polyamide), □□□ □□□□ □□□
(3) □□ □□□ □□:
K600:   □□C45.
K600CIN: □□□□□ □□ AISI 304.
(4)□□□□ □□ □□ □□:
K600:   □□ □□.
K600CIN: □□□□□ □□ (AISI 303).
(5) □□□□□ □□:
□□□□□□□□(Polymethylmethacrylate) (PMMA).
(6) □□□□ □:
□□□□□(Polyamide)

□□ □□:
(1-2-6) □□□□.
(4) □□□□ □□: □□□□.
(5) □□□□□ □□: □□□□(□□□ □□ □□ □□).

□□:
(1) □□□ □□□ □□:
□□   (RAL 9011 cod. 01)
(2) □□□ □□□:
K600:   □□   (RAL 9011 □□ 01).
K602:   □□□□:   (RAL 2004 cod. 02).
K603:   □□   (RAL 7035 cod. 13).
(3) □□ □□□ □□:
K600:   □□ □□□ □□□.
K600CIN: □□□□□□□.
(4) □□□ □□:
K600:   □□ □□□ □□.
K600CIN: □□□□□□□.
(5) □□□□□ □□:
□□
(6) □□□□ □:
□□ □□, □□ □□

□□□□ □ □□□:
□□ □□ □□□, □□ □□(□□) 4mm.

□□ □□(GR):
□□ □□□ 360□ 1□□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□, □□ □□, 15□□□□ □□, □□□□□□□ 1□□ □ 015 □
□ □□□ □, □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□(□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□) □□□ □
□□ 015□ 01,5□ □□□ □.

□□□□□ □□ □□ □ □□(PL):

□□ □□ 4□□ □□□□ □□ □□. □□ □□□□ □□ □□ □□□:

P1 = □□□□□ □□□ □□□□□□

P2 = □□ □□□ □□□□□□

P3 = □□□□□ □□□ □□□□□□

P4 = □□ □□□ □□□□□□

□□ □□(SR):

O= □□□□

A= □□□□□

□□□□□ □□(PD):

□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□. □ □□, 3□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□:

PD = 0 – □□□ □□(000)

PD = 1 – □□□ 1□□□(00.0)

DP = 2 – □□□ 2□□□(0.00)

□□ □□□□ □:

□ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□. □□ □□ □□□ □□ K607033□ □□□ □□□.

□□ □□ □□:

□□□, □□ □□ □□06-07-08, □□ □□ □□, □□□ □□□□ K605 □□ □□.

□□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□.

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	A1	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K600033.TD10..........	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4
K602033.TD10..........	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4
K603033.TD10..........	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4
K600033.TD10........CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4
K602033.TD10........CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4
K603033.TD10........CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4

/5 □□ □ □□ □□ □□

□□□, □□ □□ □□, □□ □□ □□□ □□□□□□ □(□□ □□ □□).

□□ 1:

□1 : 3□□ □□□ □□□ □□□□□(K600033) – □□□ D1 10mm – □□□ □□(K602) – □□ □□ □□(GR) 15 – □□ □□ O – □□ □□ (Z) P2 - 1□□ □□□(DP) 1 – □□ □□ □ : 602033.TD10015OP21

□□:

□2 : 3□□ □□□ □□□ □□□□□(K600033) – □□□□□ □□ □□□ D1 10mm – □□ □□(01) – □□ □□ □□(GR) 15 – □□□□□ A – □□ □□(Z) P3 - 2□□ □□□(DP) 2 – □□ □□ □ : K600033.TD10080AP32CIN

art.	H	DP	□□(g)
K600033.TD10..........	33	0-1-2	20
K602033.TD10..........	33	0-1-2	20
K603033.TD10..........	33	0-1-2	20
K600033.TD10........CIN	33	0-1-2	20
K602033.TD10........CIN	33	0-1-2	20
K603033.TD10........CIN	33	0-1-2	20

/5 □□ □ □□ □□ □□

□□□, □□ □□ □□, □□ □□ □□□ □□□□□ □(□□ □□ □□).

□□ 1:

□1 : 3□□ □□□ □□□ □□□□□(K600033) – □□□ D1 10mm – □□□ □□(K602) – □□ □□□(GR) 15 – □□ □□ O – □□ □□(Z) P2 - 1□□ □□□(DP) 1 – □□ □□ □:
602033.TD10015OP21

□□:

□2 : 3□□ □□□ □□□ □□□□□(K600033) – □□□□□ □□ □□□ D1 10mm – □□ □□(01) – □□ □□ □□(GR) 15 – □□□□□ A – □□ □□(Z) P3 - 2□□ □□□(DP) 2 – □□ □□ □:
K600033.TD10080AP32CIN